

VERSION 1.5.0 | 250121_AK | PAGE 2/11

 EAC TP TC 010/2011 EAC-merkintä	 UkrSepro-merkintä	 Lue valmistajan ohjeet ja tiedot	 0302 CE-merkintä
 SV			

Anvisningar och information från tillverkaren

Informationsbrošyur för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, kapitel 1.4. Innan du använder PPE-utrustningen ska du nogla läsa igenom den här informationsbrošyren. Vid överlåtelse av PPE-utrustningen måste den här informationsbrošyren bifogas eller överlämnas till mottagaren. Av denna anledning är det tillåtet att mångfaldiga informationsbrošyren i oändliga upplagor.

Skyddshandskar	Risikkategori III
Storlek(ar)	7-11
Certifiering	EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Anmält organ	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
ID-nummer	0302
Överensstämmelse med typ	ANCCP Certification Agency Srl
som grundar sig på intern	Via Dello Struggino, 6
tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall (Modul C2)	57121 - LIVORNO (LI)
ID-nummer	Italy
	0302

CE-märkningens intygar att produkten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i förordningen (EU) 2016/425. EU-försäkran om överensstämmelse kan ses på doc.nitras-safety.com. Produkten är personlig skyddsutrustning i risikkategori III. Detta skyddar dig mot risker som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser som dödsfall eller irreversibla hälsoskador. Produkten ger skydd mot: Mekaniska risker, kemikalier, mikroorganismer, virus och bekämpningsmedel. Andra tillämpningsområden än ovan angivna är uttryckligen uteslutna. Produkten erbjuder därför, bland annat, inget skydd mot: Kyla, termiska risker (värme och/eller brand), elektriska stötar, strålning, arbete med högttrycksvätt. Vanligen observera de angivna piktogrammen, anvisningarna och de tillhörande prestandanivåerna. Förvaring/användning/testing: Förvaras svalt och torrt. Förvara inte i direkt solsen, vid påverkan från UV-strålar eller ozonkällor. Bøj inte vid förvaring eller belama med last. Förvara och transportera produkten i möjligaste mån i originalförpackningen. Produktegenskaperna kan ändras på grund av påverkan från ljus, fukt, temperatur eller naturliga materialförändringar under en längre tids förvaring. Det går inte att fastställa några exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eller livslängd, eftersom de båda parameterna bland annat påverkas av förvaringssättet, temperaturen, fuktighetsnivåerna, graden av slitage och hur mycket utrustningen används. Efter en längre tids förvaring ska man därför besöka produkten liksom före och efter användningen med tanke på skador eller materialförändringar (ex. skrå, spruckna material, hål, färgförändringar osv.). Varje gång innan man använder produkten ska man kontrollera att produkten är lämplig att användas för den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rätt storlek. Ölämpliga eller defekta produkter måste kasseras och får under inga omständigheter användas. Storleksangivelserna kan till exempel avvika på grund av tøjning.

Alla effekter fastställs via tester som genomförs under laborativa förhållanden. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen är lämplig för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beror på flera olika parametrar (Lex. temperatur, nőtning, användningsfrekvens) och kan avvika från förhållandena under typprovinngen. Om man redan har använt PPE-utrustningen kan det hända att produkten är mindre effektiv på grund av nőtningnsgraden. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig användning av produkten.

Användaranvisningar: Kontrollera att dina händer är rena och torra innan du tar på dig handskar. För in fingrarna i handskarna och dra på dem med hjälp av den stickade manschetten eller manschetten så att den sitter löst på handen. Kontrollera att handsken har korrekt passform. Handskar ska sitta fast och stramt mot handflatan, fingrarna och mellanrummen mellan fingrarna. Handskarna kan skadas av naglar, smycken eller om man tøjer ut dem eller drar för mycket i dem. Efter användningen ska man ta av handskarna på så sätt att utsidan inte kommer i kontakt med kläderna eller huden eftersom dessa kan på ett synligt sätt eller inte synligt sätt kontamineras av skadliga ämnen. Handskar måste följaktigen tas av så att insidan vänds utåt. Börja med att lossa handskens fingerspetsar från fingrarna. Därefter kan man vika ut den stickade manschetten eller manschetten så att det går att dra av handsken. För att bibehålla handskens komfort ska man efter varje användning rengöra den enligt rengörings- och underhållsanvisningarna. Vid behov kan man även rengjöra handsken medan den används.

Innan man påbörjar arbetet (efter pauser och ev. när man har tvättat händerna) kan man använda ett lämpligt hudskyddspreparat. Under arbetet (före pauser och innan arbetet avslutas) kan man använda ett lämpligt hudrengöringsmedel. Efter arbetet (när man har tvättat händerna för sista gången under arbetspasset) kan man använda en lämplig hudvårdsprodukt.

Rengöring/underhåll: Kan inte tvättas. Beroende på rengöringssättet kan rengöringen få negativa konsekvenser för produktteffekten. Vid felaktigt utförd rengöring har tillverkaren inte längre något ansvar för produkten.

Kassering: Kasseras bland hushållsoporna. Efter avsiktlig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den här produkten förorenas av miljöfarliga eller farliga substanser. I sådana fall måste man kassera den enligt lokalt gällande lagstiftning.

Särskilda anvisningar: För känsliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man iakttar särskilt försiktighet vid känd överkänslighet.

Allmänna kommentarer om de uppnådda effektiviteterna

1-6 Uppnått provningsresultat (ju högre, desto bättre)

0 Den lägsta effektivitån här inte uppnått
X Här inte provats eller inte kunnat användas på grund av materialet eller utformningen
Alla tester har genomförts vid laborativa förhållanden med handens insida och utifrån dessa tester har vi fastställt de olika effektiviteterna.

EN ISO 21420:2020		Skyddshandskar – Allmänna krav och testförfaranden	
	Testparametrar	Effektivitåer	Provningsre-sultat
	Fingerfärdighet	1-5	5
Såvida det finns risk att man fastnar i rörliga maskindelar får man inte använda handskar.			
EN 388:2016+A1:2018		Skyddshandskar mot mekaniska risker	
EN 388	Testparametrar	Effektivitåer	Provningsre-sultat
 ABCDE	A Nötningshållfasthet	1-4	2
	B Skårhållfasthet (coupe-test)	1-5	1
	C Slitresistans	1-4	0
	D Punkteringsmotstånd	1-4	1
	E Skårhållfasthet (TDM)	A-F	X

Om handskarna består av två eller flera lager är det inte säkert att den sammantagna klassificeringen återspeglar det yttersta lagrets effektivitet.
Testresultatet för skårhållfastheten (B) är endast vägledande. Vid TMD-skårhållfasthetstester (E) får man referensvärden för effekten.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018		Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer			
ISO 374-1:2016/Typ A		Testkemikalie	Bokstavsbe- teckning	Klass	Provningsre- sultat
 JKL MNO	Metanol	A	1-6	3	
	Acetonitril	C	1-6	0	
	n-Heptan	J	1-6	5	
	Natriumhydroxid 40 %	K	1-6	6	
	Svavelsyra 96 %	L	1-6	2	
	Salpetersyra 65 %	M	1-6	2	
	Svavelsyra 99 %	N	1-6	2	
	Ammoniakvatten 25 %	O	1-6	4	
	Formaldehyd 37 %	T	1-6	6	
Klass	Genomträngningstid (minuter)	Klass	Genomträngningstid (minuter)		
	1 > 10		4 > 120		
	2 > 30		5 > 240		
	3 > 60		6 > 480		

Resultat enligt EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Klarat

Resultat enligt EN 374-4:2013:

Testkemikalie	Degradering (%)
Metanol	77,8
Acetonitril	-
n-Heptan	14,5
Natriumhydroxid 40 %	1,9
Svavelsyra 96 %	69,7
Salpetersyra 65 %	90,1
Svavelsyra 99 %	95,6
Ammoniakvatten 25 %	37,4
Formaldehyd 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016	Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer		
ISO 374-5:2016			
 VIRUS			

I de här upplysningarna hittar man inga angivelser om den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen eller om skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Genom bedömningar vid laborativa förhållanden har man kunnat fastställa motståndet mot kemikalier. Testerna genomfördes endast på handens insida (undantag är fall när handsken är 400 mm eller längre – i sådana fall är även manschettens inbegripen i testet) och avser endast de testade kemikalierna. Om kemikalierna används i en blandningen kan man få ett annat utfall. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beroende på temperatur, nőtning och degradering kan avvika från förhållandena vid typprovinngen. Om man redan använder skyddshandskar kan de på grund av förändrade fysikaliska egenskaperna ge mindre motstånd mot farliga kemikalier. Den faktiska

användningstiden kan avsevärt reduceras på grund av degradering, rörelser, repade trådar, friktion osv. som i sin tur har uppkommit efter kontakt med kemikalier. Vid aggressiva kemikalier kan degradering vara den avgörande faktorn när man ska välja handskar som varaktigt skydd mot kemikalier. Innan man börjar använda handskarna ska man kontrollera att de inte uppvisar några fel eller brister. Dekontamineringen från kemisk och biologisk belastning måste ske på ett speciellt sätt. Man måste känna till både den kvalitativa och kvantitativa belastningen för att kunna uttala sig om graden av degradering. Vid alla former av dekontaminering är det viktigt att man skyddar sig själv så att man inte äventyrar sin hälsa eller skador miljön. Det betyder att förutom föroreningarna, även de medel som används för dekontamineringen liksom den personliga skyddsutrustningen (vatten, rengöringsmedel, borstar, filter, handskar och kläder) måste samlas in och kasseras på korrekt sätt eller rengöras på ett specifikt sätt. Som princip ska man ta av sig och lägga undan den personliga skyddsutrustningen på så sätt att utsidan inte kommer i kontakt med kläderna eller huden. Skyddshandskar måste följaktligen tas av så att insidan vänds utåt. De här handskarna skyddar mot mikroorganismer (bakterier och svampar), virus. Tillgåheten mot genomträngning bedömdes vid laborativa förhållanden och avser endast de testade proverna.

ISO 18889:2019	Skyddshandskar för användare av växtskyddsmedel		
 ISO 18889			

Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen eller skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Det rekommenderas att kontrollera om handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållandena kan skilja sig från testförhållandena, särskilt när det gäller temperatur, nőtning och nedbrytning. Vid användning av skyddshandskar kan motståndskraften mot farliga kemikalier minska på grund av förändringar i de fysiska egenskaperna. Rörelser, fastnande, friktion, slitage på grund av kemikaliekontakt osv. kan avsevärt förkorta den faktiska användningstiden. För frätande kemikalier kan slitage vara den viktigaste faktorn att beakta vid val av kemikaliebästandiga handskar. Testiden återspeglar inte den faktiska användningstiden, eftersom permeationstestet är ett accelererat test där provytan är i konstant kontakt med testkemikalien. Även om exponeringstiden för en utspädd formulering applicerad på plats kan vara längre, är inte hela ytan i konstant kontakt med testkemikalien. Kontrollera handskarna för eventuella fel eller brister innan användning. Ta av handsken omedelbart om den förorenas med spillt koncentrat. För G1- och G2-handskar får bekämpningsmedel inte tränga in mellan plaggets ärm och handsken. G1-handskar är lämpligarna när potentiell risken är relativt låg. Dessa handskar är inte lämpliga för användning med koncentrerade bekämpningsmedelsformuleringar och/eller scenarier där mekaniska risker förekommer. G2-handskar är lämpliga när rispotentialen är högre. Dessa handskar är också lämpliga för användning med både utspädda och koncentrerade bekämpningsmedel. G2-handskar uppfyller också minimikraven för mekanisk hållfasthet och är därför lämpliga för uppgifter som kräver handskar med minimal mekanisk styrka. GR-kategorihandskar skyddar endast handflatorna på arbetare som kommer i kontakt med torra och delvis torra bekämpningsmedelsrestler som finns kvar på växtytor efter bekämpningsmedel har applicerats. Denna kategori handskar är endast lämplig för återinrättadsuppgifter där det har fastställts att skyddet av fingertopparna och handflatesidan av handen är tillräckligt.

 För kontakt med livsmedel	 AQL 1,5	 Tillverkningsår och -månad
	AQL < 1,5 (Effektivitåer 2, G1)	Se förpackningen
 Tillverkare	 Återvinningsymbol (endast för FR)	
 EAC-märkning	 UkrSepro-märkning	 Läs anvisningarna och informationen från tillverkaren
 CE-0302	 CE-märkning	

RU

Руководство по эксплуатации и информация производителя

Информационная брошюра для индивидуальных средств защиты в соответствии с Предписанием (ЕU) 2016/425, Приложением II Разделом 1.4. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информационную брошюру перед использованием индивидуальных средств защиты. Вы обязаны приложить данную информационную брошюру при дальнейшей передаче индивидуальных средств защиты, например, полученую индивидуальных средств защиты. С этой целью данная информационная брошюра может копироваться без ограничений.

Защитные перчатки	Категория риска III
Размер(ы)	7-11
Сертификация	EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Нотифицированный орган	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
Идентификационный номер:	0302

 EAC-märkning	 UkrSepro-märkning	 Läs anvisningarna och informationen från tillverkaren
 CE-0302	 CE-märkning	

CE işareti, ürünün 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu belgelendirmektedir. AB uygunluk beyamı doc.nitras-safety.com adresinden incelenebilir. Bu ürün, risk kategorisi III’e ait kişisel koruyucu ekipmanlardır. Bu, sizi ölüm veya geri dönüşü olmayan sağlık zararları gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek risklerden korur. Bu ürün aşağıdakilere karşı koruma sağlar: Mekanik riskler, kimyasallar, mikroorganizmalar, virüsler ve pestisitler. Yukarıda belirtilenler dışında kalan kullanım alanları açıkça hariç tutulmuştur. Bu nedenle, bu ürün aşağıdakilere karşı koruma sağlamaz: Soğuk, termal riskler (ısı ve/veya yangın), elektrik çarpmaları, radyasyon, yüksek basınçlı çalışmalar. Lütfen ekli piktogramlara, talimatlara ve ilgili performans seviyelerine dikkate alınız. Depolama/kullanım/kontrol: Serin ve kuru yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığı, UV ışınları veya uzun kaynaklardan uzak tutun. Bükülmüş halde veya ağırılık yükü altında depolamayın. Ürünü mümkünse orijinal ambalajında depolayın ve taşıyın. Işık, nem, sıcaklık ve daha uzun süre boyunca malzemedeki doğal değişimler gibi etkilr ürün özelliğindeki değişikliklere neden olabilir. Her iki parametrenin depolama, sıcaklık, nem, aşınma derecesi ve kullanımı yoğunluğuna bağlı olduğu için kişisel koruyucu donanımın depolama süresi ve kullanımı ömrü hakkında kesin bilgiler mümkün değildir. Bu nedenle, uzun süreli saklamadan sonra ve her kullanımdan önce ve sonra bu ürünü hasar veya malzeme değişiklikleri açısından kontrol edin (ör. kırılınçlar, çatlamış kaplamalar/malzemeler, delikler, renk değişiklikleri vs.). Her kullanımdan önce bu ürünü amaçlandığı faaliyet için uygunluğunu ve doğru boyutunu kontrol edin. Uygun olmayan veya hatalı ürünler imha edilmeli ve asla kullanılmamalıdır. Ürünün boyu ör. genleşme nedeniyle verilen bilgilerden farklılık gösterebilir.

Test performansları laboraturav şartlarında testlerle tespit edilmiştir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanım öngörülen kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir, çünkü çalışma yerindeki şartlar farklı parametrelere (ör. sıcaklık, aşınma, kullanım yoğunluğu) bağlı olarak yapı tıp onayından farklılık gösterebilir. Kişisel koruyucu donanım daha önce kullanılmışsa yıpranma derecesi nedeniyle daha düşük performans gösterebilir. Üretici ürünün amaca aykırı kullanımında bir sorumluluk kabul etmez. Ürünün kullanıma ilişkin talimatlar: Eldivenler giymeden önce ellerinizi temiz ve kuru olmasına dikkat edin. Parmaklarınızı eldivenin içine sokun ve her iki eldiveni örgülü bileklik veya manşet üzerinden elinize geçirin. Bu esnada doğru oturmasına dikkat edin. Eldivenler avuç içinde, parmaklarda ve parmak aralarında sıkı ve dar bir oturma sağlamalıdır. Parmak tımaıkları, takılar ve aşırı genleşme ve çekme eldivene hasar verebilir. Kullanımdan sonra eldivenler, dış tarafın giysi veya deri ile temas etmeyeceği şekilde çökmelidir, çünkü bunlar görünür veya görünmez olarak kirleticilere kontamine olmuş olabilir. Eldivenleri iç kısmı dışarı gelecek şekilde çökm. Önce eldivenin parmak uçlarını parmaklardan çökm. Örgülü bileklik veya manşet daha sonra dışarı katlanabilir ve eldiven bu şekilde çökmelidir. Eldivenin konforunu koruyabilmesi için her faaliyet sonrasında temizlik ve bakım uyanlarına göre temizlenmesi gerekir. Bu, ihtiyaç göre eldiven giyimliş haldeyken uygulanabilir ve uygulanmalıdır. İşe başlamanın önce (molaların ve gerekirse el yıkamadan sonra) uygun bir cilt koruyucu kullanılabilir. Çalışma esnasında (molaların ve mesai bitişinden önce) uygun bir cilt temizlik ürünü kullanılabilir. Çalışma sonrasında (son el kullanımdan sonra) uygun bir cilt koruyucu kullanılabilir. Temizleme/bakım: Yıkamaaz. Temizliği türüne bağlı olarak bu, ürünün performansı üzerine olumsuz etki edebilir. Bu nedenle üretici, nizami olarak yıkamayı bir temizlik sonrasında ürün hakkında bir sorumluluk kabul etmez. Bertaraf: Bu ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf edin. Kimyasallarla amaçlanan veya amaçlanmayan temas sonrasında bu ürün çevreye zararlı ve tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Bu durumda bertaraf işlemi yerli uygulananca mevzuat doğrultusunda yapılmalıdır.

Özel bilgiler: Kişisel koruyucu donanımın hassas insandlarda allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilinen ağır duyarlılıkta özel dikkat gösterilmesi önerilir.

Elde edilen performans kademelerine ilişkin genel açıklamalar
1-6 Elde edilen test sonucu (ne kadar yüksekse o kadar iyi)
0 Asgari performans kademesine ulaşılmadı
X Test edilmeyi veya malzeme veya tasarımı nedeniyle uygulanmaz
Tüm testler laboraturav şartlarında avuç içi yüzeyinde uygulanmış olup ilgili performans kademeleri bu doğrultuda tespit edilmiştir.

EN ISO 21420:2020

Koruyucu eldiven – Genel gereksinimler ve test yöntemi

Test parametreleri	Performans kademeleri	Test sonucu
El çabukluğu	1-5	5

Hareketli makine parçalarına yakalanma riski varsa eldiven kullanılmamalıdır.

EN 388:2016+A1:2018

Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven

EN 388	Test parametreleri	Performans kademeleri	Test sonucu
 ABCDE	A Aşınma dayanımı	1-4	2
	B Kesime dayanımı (Coupe testi)	1-5	1
	C Yırtılma mukavemeti	1-4	0
	D Delme kuvveti	1-4	1
	E Kesime dayanımı (TDM)	A-F	X

Eldiven iki veya daha fazla katmandan oluşuyorsa genel sınıflandırmıa son katmandın performansını vermek zorunda değildir.

Kesime dayanımının (B) test sonucu sadece bir bilgi olarak anlaşılmalıdır. TDM kesime dayanımı testi (E) performansla ilgili referans sonuçlar verir.

Соответствие с образцом на основании внутреннего контроля качества с наблюдением испытаний продукции в нерегулярных интервалах (Модуль C2)	ANCCP Certification Agency Srl
Идентификационный номер:	0302
	основании внутреннего контроля качества с наблюдением испытаний продукции в нерегулярных интервалах (Модуль C2)
	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO (LI)
	Italy

Сертификат CE подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям к охране здоровья и безопасности, установленным в Регламенте (ЕС) 2016/425. Декларация о соответствии ЕС можно посмотреть на сайте doc.nitras-safety.com. Этот продукт представляет собой средство индивидуальной защиты риск-категории III. Он защищает вас от рисков, которые могут привести к очень серьезным последствиям, таким как смерть или необратимые повреждения здоровья. Этот продукт обеспечивает защиту от: механических рисков, химикатов, микроорганизмов, вирусов и пестицидов. Другие сферы применения, кроме вышеупомянутых, явно исключены. Поэтому этот продукт, среди прочего, не обеспечивает защиту от: холода, тепловых рисков (тепло и/или огонь), электрических ударов, радиации, работы с высоконапорными струями. Пожалуйста, ознакомьтесь с прикреплёнными пиктограммами, указаниями и соответствующими уровнями производительности/хранение / Использование / Проверка: Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей, УО-лучей и источников озона. Не хранить в сложенном состоянии или под грузом. По возможности осуществлять хранение или транспортировку изделия в оригинальной упаковке. Влияние света, влаги, температуры, а также естественные изменения рабочих материалов на протяжении длительного времени могут вызвать изменение свойств изделия. Точную информацию относительно сроков хранения и продолжительности использования индивидуальных средств защиты предоставить невозможно, поскольку оба параметра, помимо хранения, зависят от способа хранения, температуры, влажности, степени износа и интенсивности использования. Поэтому проверять данное изделие после длительного хранения, а также до и после каждого использования на наличие повреждений или изменения материала (например, неровные, потрескавшиеся покрытия / материалы, дыры, изменения цвета и т.д.). Проверять данное изделие перед каждым использованием на соответствие планируемой деятельности и на правильность размера. Неходящие или бракованные изделия следует выбросить и ни в коем случае не использовать. Размер изделия может отличаться от указанного, например, в результате растяжения. Все степени защиты были установлены в результате испытаний в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуется проверить, пригодно ли индивидуальное средство защиты для планируемого использования, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться в зависимости от различных параметров (например, температуры, износа, интенсивности использования) от условий проверки образца. Если индивидуальное средство защиты уже использовалось, оно может давать меньшую защиту по причине степени износа. Производитель не несет ответственности за ненадлежащее использование изделия.

Указания по носке изделия: Следите за тем, чтобы Ваши руки были чистыми и сухими, перед тем как надевать перчатки. Вденьте пальцы в перчатку и свободно натяните перчатку за уплотнительную резинку или манжету на руку. Обращайте при этом внимание на то, чтобы перчатка подходила по форме. Перчатки должны прочно и плотно прилегать к поверхности руки, пальцам и между пальцами. Гнотия, утолщения и чрезмерное растягивание могут повредить перчатки. Перчатки следует снять после применения/таким образом, чтобы внешняя сторона не соприкасалась с одеждой

ISO 18889

Disse spesifikasjonene reflekterer ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsplassen, eller forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Det anbefales å kontrollere om hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, da arbeidsforholdene kan avvike fra testforholdene, spesielt med hensyn til temperatur, slitasje og nedbrytning. Ved bruk av vernehansker kan motstanden mot farlige kjemikalier reduseres på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, fastklemming, friksjon, slitasje fra kjemikaliekontakt osv., kan betydelig forkorte den faktiske brukstiden. For etsende kjemikalier kan slitasje være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker. Testens varighet representerer ikke den faktiske påføringstiden, da permeasjonstesten er en akselerert test hvor prøveoverflaten er i konstant kontakt med testkjemikaliet. Selv om eksponeringstiden for en fortynnet formulering brukt på stedet kan være lengre, er ikke hele overflaten i konstant kontakt med testkjemikaliet.

Undersøk hanskene for feil eller mangler før bruk.

Fjern hanskene umiddelbart hvis de er forurensset med sølt konsentrat.

For G1- og G2-hansker må ikke plantevernmidler trenge inn mellom ermet på plagget og hansken. G1-hansker er egnet når den potensielle risikoen er relativt lav. Disse hanskene er ikke egnet for bruk med konsentrerte plantevernmiddelblandinger og/eller i scenarier hvor mekaniske risikoer er tilstede. G2-hansker er egnet når risikopotensialet er høyere. Disse hanskene er egnet for bruk med både fortynnede og konsentrerte plantevernmidler. G2-hansker oppfyller også minimumskravene til mekanisk motstand, noe som gjør dem egnet for oppgaver som krever hansker med minimal mekanisk styrke. GR-kategori hansker beskytter kun håndflatene til arbeidere som kommer i kontakt med tørre og delvis tørre plantevernmiddelrester som forblir på plantens overflater etter bruk av plantevernmidler. Denne hanskekategorien er kun egnet for oppgaver hvor det er vurdert at beskyttelse av fingertuppene og håndflatens side er tilstrekkelig.



For kontakt med næringsmidler



AQL < 1,5 (Ytelsestrinn 2, G1)



Produksjonsår og-måned



Produsent



Resirkuleringssymbol (kun for FR)



CE-merking



EAC-merking



UkrSepro-merking



Les veiledninger og informasjon fra produsenten